



SİVİL HAVACILIK
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Emniyet Bülten No : SHGM 2022 / 01

Bülten Revizyon No : 00

Tarih : 03/11/2022

Sayfa : 1 / 3

Yer Emniyet Bülteni

Konu:	ERA (Equipment Restricted Area) Sahası İhlalleri
Kapsam:	Yer Hizmetleri Kuruluşları / Hava Taşıyıcıları / Bakım Kuruluşları / Havaalanı İşletmecileri
Referans :	IATA Ground Operations Manual (IGOM), SHGM Apron Operasyonları Emniyet Kılavuzu

Açıklamalar:



Tavsiye niteliğinde bilgilerin uygulama zorunluluğu bulunmamaktadır.

Sivil Havacılık Emniyet Bülteni; önemli emniyet bilgilerini aktarmak amacıyla kullanılır ve tavsiye niteliğinde bilgiler içerir. Ülkemizdeki havacılık endüstrisinin mümkün olan en emniyetli seviyede hizmet sunma çabalarına yardımcı olmak amacıyla hazırlanır. Burada yer alan bilgiler kritiktir ve zamanında uygun birime ulaştırılmalıdır. Yeni bilgilerin mevcut olması halinde revize edilebilir.



SİVİL HAVACILIK
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Emniyet Bülten No : SHGM 2022 / 01

Bülten Revizyon No : 00

Tarih : 03/11/2022

Sayfa : 2 / 3

Yer Emniyet Bülteni

Olay Özeti: 19.10.2022 tarihinde TC-XXX tescilli IST-BEY seferini gerçekleştirecek olan uçakta kalkış öncesi teknik birim tarafından uçak park sahasında motor testi yapıldığı sırada bagaj çekme traktörü 2 numaralı motor arkasına manevra yapmıştır. Uçak altındaki personellerin müdahalesi ile araç sürücüsü ilgili alandan uzaklaştırılmıştır.

Yapılan İncelemeler Sonucunda Tespit Edilen Kaza Sebepleri aşağıda yer almaktadır:

- Park pozisyonunda gerçekleştirilen motor testinde emniyet kurallarının eksik uygulanması ve gerekli bilgilendirmenin yapılmaması,
- Yer personelin yorgunluk sebebi ile dikkatinin dağılması ve teknik birim tarafından işlem yapıldığını fark etmemesi,
- Yer personelinin ERA sahası hk. kural ihlali yaparak Beacon (ACB) ışıkları sönmeyen uçak motoruna yaklaşması,
- Uçuş, bakım ve yer ekibinin hizmet ile ilgili risklerin farkında olmaması,
- İletişim eksikliği.

Tavsiyeler:

- 1) Beacon (ACB) ışıkları yandığı süre boyunca ERA sahasına personel ve araç girmemeli, beacon ışıklarının söndüğünden emin olduktan sonra ERA sahasına girilmelidir,
- 2) ERA sahası içerisine manevra yapılacak durumlarda, görsel ve işitsel uyarılar dikkate alınarak kurallar dâhilinde hareket edilmelidir,
- 3) Hizmet verilmeyen ve teknik tarafından çalışma yapılan uçaklara yaklaşılmamalıdır,
- 4) Bu tip riskli operasyonlar öncesi ilgili tüm taraflarca iletişim tam ve doğru sağlanmalıdır.

Tavsiye niteliğinde bilgilerin uygulama zorunluluğu bulunmamaktadır.

Sivil Havacılık Emniyet Bülteni; önemli emniyet bilgilerini aktarmak amacıyla kullanılır ve tavsiye niteliğinde bilgiler içerir. Ülkemizdeki havacılık endüstrisinin mümkün olan en emniyetli seviyede hizmet sunma çabalarına yardımcı olmak amacıyla hazırlanır. Burada yer alan bilgiler kritiktir ve zamanında uygun birime ulaştırılmalıdır. Yeni bilgilerin mevcut olması halinde revize edilebilir.



SİVİL HAVACILIK
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Emniyet Bülten No : SHGM 2022 / 01

Bülten Revizyon No : 00

Tarih : 03/11/2022

Sayfa : 3 / 3

Yer Emniyet Bülteni

İletişim:

İlave bilgiye ihtiyaç duyulması halinde, Havaalanları Daire Başkanlığı ile aşağıdaki kanallar üzerinden iletişime geçilebilir:



+90 312 203 60 00



had@shgm.gov.tr

Tavsiye niteliğinde bilgilerin uygulama zorunluluğu bulunmamaktadır.

Sivil Havacılık Emniyet Bülteni; önemli emniyet bilgilerini aktarmak amacıyla kullanılır ve tavsiye niteliğinde bilgiler içerir. Ülkemizdeki havacılık endüstrisinin mümkün olan en emniyetli seviyede hizmet sunma çabalarına yardımcı olmak amacıyla hazırlanır. Burada yer alan bilgiler kritiktir ve zamanında uygun birime ulaştırılmalıdır. Yeni bilgilerin mevcut olması halinde revize edilebilir.