

T.C.
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

Sayı : B.11.1.SHG.0.10.01.02 -3064/157-2466

30/01/2009

Konu : Heliport Yapım Ve İşletim Yönetmeliği (SHY-14B)

TÜM HELİPORT İŞLETMECİLERİNE

İlgi : 23/01/2009 tarih, 27119 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Heliport Yapım Ve İşletim Yönetmeliği (SHY-14B)

Son yıllarda artan helikopter trafiği, buna paralel olarak helikopter iniş ve kalkışlarında kullanılan izinsiz ve standart dışı alanlardaki artışın getirdiği gereksinimler ile birlikte, uluslararası alanda hayata geçirilen yeni düzenlemelerin ulusal mevzuat kapsamında uygulamaya konması amacıyla yürüttüğümüz çalışmalar tamamlanmıştır. Bu kapsamda 1988’den beri 21 yıldır yürürlükte olan ve günümüz ihtiyaçlarına cevap vermeyen Heliport Yönetmeliğinin değiştirilmesi ve geliştirilmesi ile ilgili yürütülen çalışmalar neticesinde yeni adıyla Heliport Yapım ve İşletim Yönetmeliği (SHY-14B) 23 Ocak 2009 tarihinde 27119 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yayımlanan Yönetmeliğin Geçici 1. maddesi ile halen kullanılmakta olan ve Genel Müdürlüğümüz tarafından ruhsatlandırılmış olan heliportlar ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır. Yapılan söz konusu düzenleme kapsamında halen işletilmekte olan heliportlar için yapım izni alınması zorunlu değildir. Ancak, heliport işletmecilerinin halen işletmekte oldukları heliportlar için daha önceden Bakanlık veya Genel Müdürlükten 1/7/1988 tarih ve 19859 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Heliport Yönetmeliği kapsamında izin almış olsalar dahi, bu Yönetmeliğin yayımından sonra en geç bir yıl içerisinde bu Yönetmelikte istenen tüm koşulları sağlamaları ve Genel Müdürlüğe başvurarak işletme ruhsatı almaları zorunludur.

Yönetmeliğin 12. maddesi gereğince heliport işletmecisi heliport işletme ruhsatı hamilidir. Verilen ruhsat 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu, bu yönetmelik ve ICAO tarafından yayımlanan Ek-14 ile bu eke ilişkin olarak yayımlanan diğer dokümanlarda belirtilen prosedürlere uyulması kaydıyla geçerlidir. Ruhsat başkasına devredilemez; ruhsat şartları sağlandığı, iade edilmediği, geri alınmadığı veya iptal edilmediği sürece ve Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde belirtilen hizmet tarifesi ile belirlenecek süreler dahilinde gerekli temdit işlemlerinin yapılması halinde ve ruhsatta belirtilebilecek şartlar dahilinde geçerlidir. Bu nedenle işletmecilerin faaliyetlerini sürdürdükleri müddetçe her yıl almış oldukları işletme ruhsatlarının temdit işlemlerini yaptırmaları gerekmektedir.

Kontrol dışı havacılık faaliyetlerinden kaynaklanabilecek olumsuzlukların yaşanmaması için getirilen en önemli düzenlemelerden birisi denetleme ve yaptırımlar ile ilgili 30. maddede yer almaktadır. İlgili Maddede “Genel Müdürlükten heliport işletme ruhsatı alınmamış olan yerlerin zemini üzerine o yerin heliport olduğunu belirten nitelikte işaretlemelerin yapılması ve/veya zemin üzerine heliport tanıtmaya işaretlemesine benzer “H” harfinin yazılması yasaktır. Bu işaretlemelerin yapıldığının tespiti halinde, işaretlemenin yapıldığı taşınmazın sahibine 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu ile diğer ilgili mevzuata göre işlem yapılır.” denilmektedir.

T.C.
ULAŖTIRMA BAKANLIđI
Sivil Havacılık Genel M¼d¼rl¼đ¼

Ayrıca 31. Madde ile Taahh¼tname kapsamındaki kalkıŖ ve iniŖler iin getirilen d¼zenleme ile Genel M¼d¼rl¼đ¼m¼zce ruhsatlandırılmıŖ heliportların ya da havaalanlarının dıŖındaki bir yere taahh¼tname kapsamında en fazla birkaç defa iniŖ ve/veya kalkıŖ yapılabilir. Bu yerlerin s¼rekli olarak kullanıldıđının Genel M¼d¼rl¼k tarafından tespit edilmesi halinde bu Y¼netmelik kapsamında o yerlere heliport inŖa edilmesi ve heliport iŖletme ruhsatı alınması zorunludur.

Y¼netmeliđin yayımlanma tarihinden sonra yapılacak t¼m baŖvuruların bu Y¼netmelikte belirtilen standartlarda ve ilgili formlar ile yapılması, halihazırda Genel M¼d¼rl¼đ¼m¼z tarafından izin verilmiŖ olan heliportlar iin gerekli baŖvuruların yapılarak 23/01/2010 tarihine kadar İŖletme Ruhsatı almaları gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve geređini rica ederim.

Dr. Ali ARIDURU
Genel M¼d¼r