

T.C.
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

Sayı : B.11.1 SHG 0.14.01 15/ 569 - 12588
Konu : Bakıma Gelen ve Bakımından Çıkan Uçaklar

29.09.2011

Malumları olduğu üzere son dönemlerde ülkemizin bölgesinde bakım ve eğitim üssü olma çalışmalarına kapsamında çok önemli ve yoğun çalışmalar yapılmış olup, bu kapsamda ülkemizde yapılan bakım ve eğitim uygulamaları başta AB üyesi ülkeler (EASA) olmak üzere dünyamızın diğer bölgelerindeki ülkeler tarafından ilave bir işleme gerek kalmadan kabul edilmektedir.

Bu çalışmaların temel amaçlarından biri ve en önemlisi, ülkemizin bakım alanında bölgesinde tercih edilen bir merkez olması ve bu paralelde hak etiği bölgesel liderlik görevini üstlenmesi olarak açıklanabilmektedir.

Ancak, belirlenen amaca yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında, ülkemizdeki yetkili bakım kuruluşlarını tercih ederek, uçaklarını ülkemize getirmek ve bakım işlemleri sonrasında da tekrar geri götürmek amacıyla yapılan başvuru işlemlerinde özellikle hafif sunu ve lâlib günlerinde zaman zaman aksaklılıklar yaşadığı Genel Müdürlüğü'ne ilettilmiştir.

Bu sebeple; yukarıda belirlenen amaç doğrultusunda, söz konusu başvuru işlemlerinin mümkün olduğunca kolaylaştırılması ihtiyacı hâsi olmuş ve bu aksaklıların çözümlü amacıyla aşağıda belirtilen açıklamaların yapılması ve önlemlerin alınması gerekliliğinden

Söz konusu hangar seviyesinde üs bakımı yapmak üzere Genel Müdürlüğü'nden yetkilendirilmiş dört adet Onaylı Bakım Kuruluşu bulunmaktadır. Bu kuruluşlardan Türk Hava Yolları Teknik A.Ş.'nın Atatürk ve Esenboğa Havaalanlarında, MNG Teknik Uçak Bakım Hizmetleri A.Ş.'nın Atatürk Havaalanında, MRO Teknik Servis Sanayi Ticaret A.Ş.'nın ise İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanında üs bakımı yapma yetkisi mevcut durumdadır.

Söz konusu kuruişlerin yetkili ve ilgili personelinin isim adres, iletişim bilgileri ile her bir ana bakım sonrası düzenlemesi gereklili olan bakım çıkış sertifikası örnekleri Ek-1'de sunulmaktadır.

Yukarıda belirtilen Bakım Kuruluşlarına planlı bakım amacıyla gelen ve bu bakım merkezlerinde planlı bakımlarının tamamlanmasının ardından uçuş yapacak Türk veya yabancı tescilli uçaklara uçuş izni verilirken aşağıdaki işlemlerin takip edilerek, bahse konu beigelerin alınması ve uygunluğunun incelenmesi gerekmektedir:

Önceki uçuş izni talebinde bulunulan hava aracının bakımını yapan Bakım Kuruluşunun belirlenerek, bu kuruluş tarafından Ek-1'de örneği bulunan ilgili Bakım Çıkış Sertifikasının bakımından çıkan ve uçuş talep eden uçak için eksiksiz şekilde doldurularak, ilgili bakım merkezinin Ek-2'de yer alan Onaylayıcı Personeli tarafından imzalanmış ve muhürlenmiş olması gerekmektedir.

Bu durumda, FIC tarafından kontrol edilmesi ve Ek-3'te yer verilen İlgili Bakım Merkezi Vadıya Şefliği iletişini numaralar kullanılarak temas geçilmeli ve doğruluğunu tayidi yapılmalıdır.

Söz konusu teyit işleminin ardından, bakım çıkış sertifikası örneği ile üzerinde bakım işleminin tamamlanarak, uçağın servise verildiği onayını veren Onaylayıcı Personelin isim ve imzalarının Ek-1 ve Ek-2'de bulunan listelerden kontrol edilmesi sorunların çözümü için gerekli görülmektedir.

Ayrıca, uçağın geçerli bir uçuşa elverişlilik sertifikasına sahip olması da gerekmektedir.

Bu açıklamalar ışığında; özellikle mesai saatleri dışında FIC'ye söz konusu belgelerle yapılan başvuruların değerlendirilmesi aşamasında; yukarıda açıklanan uygulamaların tespit edilecek, söz konusu uçağın bakıma alınacağı veya bakının tamamlandığına dair yukarıdaki işlemlerin ardından sözlu teyidin alınmasını müteakiben bakımdan çıkan uçak içeri "ferry uçuş" izni vermesinde bir sakince görülmemektedir.

Bu kapsamında yapılan izinlendirmelere ait listenin iş takip eden 5 iş günü içinde Genel Müdürlüğü'ne yazılı olarak bildirilmesi hususlarında bilgi edinilmesini ve gereğini önemle rica ederim.



Bilal EKİ
Bakan a.
Genel Müdür