



Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

EK-4 PERSONEL VE EĞİTİM GEREKLİLİKLERİ

HAD-AKY-0255 (Personel Sorumlulukları)

Operatör, aşağıda belirtilen asgari sorumlulukları yerine getirmelidir.

1. Akaryakıt kuruluşu ve/veya temsilci kuruluş personeli Havaalanları Dairesi Başkanlığı Eğitim Talimatı (SHT-EĞİTİM/HAD) Ek-5’inde belirtilen asgari eğitimleri almalıdır,
2. Akaryakıt kuruluşu ve/veya temsilci kuruluş personeli operasyon öncesinde sırasında veya sonrasında tespit ettikleri tüm kaza, olay, emniyetsiz durum ve davranışları tesis yöneticisine rapor etmekle sorumludur.
3. Akaryakıt kuruluşu ve/veya temsilci kuruluş operatörü, operasyon öncesinde, sırasında veya sonrasında emniyetsiz bir durum veya davranış tespit ettiklerinde ikmal operasyonunu durdurmak, emniyetli alana geçmek ve tesis yöneticilerine bilgi vermekten sorumludur,
4. Operatör, ikmal aracı/ekipmanı üzerinde yer alan ve apronda bulunan acil durdurma şalterlerinin/butonlarının yerini ve kullanımlarını bilmelidir,

***Not:** İkmal aracı için acil durdurma şalterleri/butonları, acil bir durumda yakıtın durdurulmasını sağlamak için motorun durdurulmasını sağlar ve şalterler/butonlar ikmal aracının her iki yanında bulunur. Apron için acil durdurma şalterleri/butonları hidrant hattından gelen yakıtın durdurulması için kullanılır ve uçakların park pozisyonlarındaki her hidrant piti yakınında, apron aydınlatma direklerinde veya terminal binalarının dış yüzeyinde bulunur.*

5. Akaryakıt kuruluşu ve/veya temsilci kuruluş personeli kendisini iş için uygunsuz veya kötü hissediyorsa, tesis yöneticisine bildirmekten sorumludur,
6. Akaryakıt kuruluşu ve/veya temsilci kuruluş personeli Ek-7 Rehber Doküman içerisinde bulunan Tablo:4’te belirtilen ve kendilerine verilen iş güvenliği kıyafeti ve ekipmanlarını kullanmalıdır.

HAD-AKY-0260 (Tesis Yöneticisi Sorumlulukları)

Tesis yöneticisi, aşağıda belirtilen asgari sorumlulukları yerine getirmelidir.

1. Tesis yöneticisi operasyonunu gerçekleştirecek tüm çalışanlara Havaalanları Dairesi Eğitim Talimatı (SHT-EĞİTİM/HAD) Ek-5’te belirtilmiş asgari eğitimlerin verilmesinden, oryantasyon kapsamında ve/veya periyodik olarak verilen eğitimlerin ilgili tüm çalışanlar tarafından anlaşıldığının sağlanmasından sorumludur,
2. Tesis yöneticisi, yakıt ikmal işlemlerini, ikmal işlemleri prosedürlerini, ikmal ekipmanlarının kullanımını ve acil durumlarda yapılacak eylemlerin tamamen eğitilmiş personel tarafından gerçekleştirilmesini sağlamalıdır,
3. Tesis yöneticisi, personel kadrosunun, ikmal işlemini emniyetle yapabilecek ve acil durumlarda etkin davranabilecek yeterlilikte olmasını sağlamalıdır,



Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

4. Tesis yöneticisi, bir operatörün renk körlüğünü tespit ederse, operatörün operasyonlara katılmasına izin vermemelidir,
5. Tesis yöneticisi, kendi adına çalışan personele eğitim gereksinimlerini sağlamakla sorumludur,
6. Tesis yöneticisi, personele uygun iş tanımı yapmaktan ve buna uygun olarak eğitim aldırılmasından emin olmalıdır,
7. Tesis yöneticisi, her yıla ait eğitim planını oluşturur ve eğitim planını SHGM Havaalanları Dairesi Başkanlığı onaylı Eğitimden Sorumlu Yöneticisi tarafından onaylanmış bir şekilde Ocak ayının ilk haftasında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne sunmalıdır,
8. Tesis yöneticisi, operatöre ikmal esnasında karşılaşılabileceği acil durumlar için (yakıt dökülmesi, yangın, yaralanmalar, gibi.) simule/tatbikat edilmiş şekilde eğitim almasını sağlamalı ve konuyla ilgili alınan eğitimleri kayıt altına almalıdır,
9. Tesis yöneticisi, faaliyetiyle ilgili tüm prosedürleri acil durumları kapsayacak şekilde hazırlamalı,
10. Tesis yöneticisi, operasyonlarda haberli veya habersiz denetleme yapmak ve tespit edilen eksikliklerin akaryakıt kuruluşu ve/veya temsilci kuruluş personeli ile paylaşarak giderilmesini sağlamaktan sorumludur,
11. Tesis yöneticisi, akaryakıt kuruluşu ve/veya temsilci kuruluş personelinin operasyon öncesinde, sırasında veya sonrasında tespit ettikleri tüm kaza, olay, emniyetsiz durum ve davranışları rapor etmeleri konusunda liderlik yapmaktan sorumludur,

Not: Tesis yöneticisi tüm kaza, olay ve emniyetsiz durumları havaalanı işletmecisine ve apronda hava aracına hizmet veren kuruluşlara ilk olarak anlık telefon ile, daha sonra elektronik posta ve resmi yazışma ile paylaşmalıdır,

12. Tesis yöneticisi, operasyonunun daha önce belirlenmiş ve yazılmış emniyet kuralları dahilinde yapılmasını sağlamakla sorumludur,
13. Tesis yöneticisi, akaryakıt kuruluşu ve/veya temsilci kuruluş personelinin kensisini, operasyon için uygunsuz ve/veya kötü hissetmesini beyan etmesinden sonra, operasyon için değerlendirme yapmak ve risk tespiti durumunda çalıştırmamaktan sorumludur,
14. Tesis yöneticisi, çalışma saatlerinde operasyonu gerçekleştirecek akaryakıt kuruluşu ve/veya temsilci kuruluş personeli ile ikili istişare yaparak genel psikolojik, fiziksel durumlarını gözlemekten sorumludur.

HAD-AKY-0265 (Tatbikatlar)

Akaryakıt kuruluşu ve/veya temsilci kuruluş, tatbikatlarla ilgili aşağıda yer alan hususları yerine getirmelidir.

1. Tesis yöneticisi, acil durum planında belirtilen konuları içeren tatbikat planı hazırlar.
2. Söz konusu tatbikatlar havaalanı işletmecisinin bilgisi dahilinde, en az biri apronda olmak üzere yılda iki kere operatörlerin karşılaşılabilecekleri senaryo ile, gerekli ekipmanları kullanarak akaryakıt tesisinde veya apronda yapılmalıdır.



Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

3. Yapılan tatbikat kayıt altına alınmalıdır (katılan personel, senaryo, kullanılan ekipman gibi). Akaryakıt kuruluşunda ve/veya temsilci kuruluşta görev yapan her personel yılda en az bir tatbikata katılmalıdır,
4. Tesis yöneticisi, tatbikatta kullanılacak tüm malzemeleri personelin hepsine kullanma şansı vermelidir.
5. Tatbikatların sonucu tüm katılımcılarla beraber değerlendirilmeli ve sonuçlarına göre gerekli tedbirler alınmalıdır.