



Emniyet Bülten No: 2025-01  
Bülten Revizyon No: 00  
Tarih: 10-01-2025  
Sayfa: 1 / 2

## Uçuş Operasyon Emniyet Bülteni

<b>Konu:</b>	Hava Aracı Olayı
<b>Kapsam:</b>	Hava Taksi ve Genel Havacılık İşletmeleri
<b>Referans:</b>	Olay Raporu
<b>Açıklamalar:</b>	Uçuş Operasyon Direktifi ve Emniyet Bülteni Talimatı (SHT-OPS UOD/EB)'nin 6 ncı fıkrası kapsamında, yaşanan ve yaşanması muhtemel operasyonel konulara ilişkin emniyet risklerini azaltmaya yönelik tavsiye kararlarının belirlenmesi ve havacılık endüstrisinin mümkün olan en emniyetli seviyede hizmet sunma çabalarına yardımcı olmak amacıyla yayınlanmıştır.

### 1. Hava Aracı Olayı İle İlgili Bilgiler:

Learjet/45 tipi uçak, rutin operasyon uçuşunu tamamladıktan sonra inişi müteakip, park yerine devam etmiştir. Park pozisyonunda teknik ekip tarafından yapılan incelemede, yakıt depo kapağının açık kalması nedeniyle uçak gövdesinde hasar oluştuğu tespit edilmiştir.

### 2. Olay geçmişi:

A Havaalanından saat 12:00 UTC'de kalkış yapan uçak, saat 15:05 UTC'de B Havaalanına iniş yapmıştır. Planlamaya göre, yakıt ikmali sonrasında uçuşun A Havaalanına devam etmesi öngörülmüştür.

İnişin ardından B Havaalanında yakıt ikmali sırasında yaşanan karmaşa nedeniyle dikkat dağılmış ve yakıt depo kapağının kapatılması unutulmuştur.

B Havaalanından kalkış yapan uçak, 17:40 UTC'de A Havaalanına iniş yapmıştır. Park pozisyonuna alındıktan sonra teknik ekip tarafından yapılan incelemede, yakıt depo kapağının açık kalması nedeniyle uçak gövdesinde hasar oluştuğu tespit edilmiş ve uçak bakıma alınmıştır.

### 3. Muhtemel Neden:

- Yakıt ikmali sırasındaki karmaşa nedeniyle oluşan dikkat dağınıklığı,
- Uçuş öncesi yakıt depo kapağı kontrolünün yapılmaması,
- Operasyonel süreçlerde kontrol listelerinin tam olarak uygulanmaması.

#### Tavsiye niteliğinde bilgilerin uygulama zorunluluğu bulunmamaktadır.

Sivil Havacılık Emniyet Bülteni; önemli emniyet bilgilerini aktarmak amacıyla kullanılır ve tavsiye niteliğinde bilgiler içerir. Ülkemizdeki havacılık endüstrisinin mümkün olan en emniyetli seviyede hizmet sunma çabalarına yardımcı olmak amacıyla hazırlanır. Burada yer alan bilgiler kritiktir ve zamanında uygun birime ulaştırılmalıdır. Yeni bilgilerin mevcut olması halinde revize edilebilir.

## Uçuş Operasyon Emniyet Bülteni



**Emniyet Bülten No:** 2025-01  
**Bülten Revizyon No:** 00  
**Tarih:** 10-01-2025  
**Sayfa:** 2 / 2

## Uçuş Operasyon Emniyet Bülteni



Resim-1: Yakıt depo kapağı

### Tavsiyeler;

1. Yakıt ikmal süreçleri sırasında prosedürlerin netleştirilmesi, kontrol listelerinin (pre-flight ve post-refueling) eksiksiz uygulanmasının sağlanması ve tüm personelin bu konuda bilgilendirilerek, düzenli olarak eğitim yapılması,
2. Dikkat dağıtıcı unsurların en aza indirilmesi ve kritik görevlerin önceliklendirilmesi,
3. Benzer durumların tekrar yaşanmasının önüne geçmek için eğitim programları düzenlenerek yaşanan olay üzerinden örnekleme yapılması,
4. Tüm personele, operasyon sırasında yaşanabilecek olası ihmallerin uçuş emniyetine olan etkileri ve güvenlik açısından öneminin vurgulanması, tavsiye edilmektedir.

### Ekler:

-

### İletişim:

Uçuş Operasyon Müdürlüğü [uodops@shgm.gov.tr](mailto:uodops@shgm.gov.tr) e-posta adresi veya web sitemiz "SHGM'ye sor" uygulaması üzerinden bilgi alabilirsiniz.

### Tavsiye niteliğinde bilgilerin uygulama zorunluluğu bulunmamaktadır.

Sivil Havacılık Emniyet Bülteni; önemli emniyet bilgilerini aktarmak amacıyla kullanılır ve tavsiye niteliğinde bilgiler içerir. Ülkemizdeki havacılık endüstrisinin mümkün olan en emniyetli seviyede hizmet sunma çabalarına yardımcı olmak amacıyla hazırlanır. Burada yer alan bilgiler kritiktir ve zamanında uygun birime ulaştırılmalıdır. Yeni bilgilerin mevcut olması halinde revize edilebilir.

## Uçuş Operasyon Emniyet Bülteni