

## BALON UÇUŞ OPERASYONLARINA YÖNELİK USUL VE ESASLAR TALİMATI'NDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TALİMAT

**MADDE 1-** 06.01.2022 tarihinde yayımlanan Balon Uçuş Operasyonlarına Yönelik Usul Ve Esaslar Talimatının 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının r, v bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

" r) **"SHT-CAM"**, 10/06/2013 tarihinde yayımlanan Sürekli Uçuşa Elverişlilik Ve Bakım Sorumluluğu Talimatı'nı,

v) **"SHY-CAM"**, 20/12/2012 tarihli ve 28503 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sürekli Uçuşa Elverişlilik ve Bakım Sorumluluğu Yönetmeliği'ni, "

**MADDE 2-** Aynı talimatın 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

" (3) Birbirini takip eden 7 (yedi) gün içerisinde en az bir tam gün veya birbirini takip eden 14 (on dört) gün içerisinde en az 2 (üç) tam gün veya birbirini takip eden 28 (yirmi sekiz) gün içerisinde en az 5 (beş) tam gün boş süre verilmesi zorunludur. "

**MADDE 3-** Aynı talimatın 13 üncü maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

" (6) Sıcak hava balonları için, yer rüzgârı, kalkış anında ve yerinde? öğrencilerin yalnız uçuşlarında 8 knot, yolculu uçuşlarda 10 knot üzerinde ise balonla uçuş yapılmaz. Sıcak hava balonu dışındaki diğer balonlar için ilgili AFM'de geçen limitler geçerlidir. "

**MADDE 4-** Aynı talimatın 14 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

" (1) Yere bağlı balon operasyonları, ilgili balonun AFM'si içerisinde yer alan gereklilikler kapsamında işletme el kitabında tesis edilen prosedürlere göre işletmenin sorumluluğunda icra edilir. Uygulamaya ilişkin prosedürler, operasyon öncesinde Genel Müdürlük onayına tabidir. "

**MADDE 5-** Aynı talimatın 17 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

" (1) Balon paraşüt operasyonları özel operasyon olarak değerlendirilmekte olup, bu Talimatın Ek-1 Altbölüm BAS BOP.BAS.190 ve/veya Ek-1 Altbölüm ADD BOP.ADD.510 maddelerinde yer alan gereklilikler geçerlidir. "

**MADDE 6-** Aynı talimatın 19 uncu maddesinin birinci, ikinci fıkrası, ikinci fıkrasının a, b, c, ç bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

" (1) Sıcak hava balonlarının yerden kontrolü ile görevli olan yer ekibi üyelerinin, SHT-BALON RUHSAT Ek-4 (E)'de belirtilen eğitimlere sahip olması gerekmektedir. Eğitimlere sahip olmayan kişilerin yer ekibi üyesi olarak görev almalarına izin verilmeyecektir. Sıcak hava balonu dışındaki balonlar için yer ekibi üyesi gereklilikleri Genel Müdürlükçe ayrıca değerlendirilir.

(2) İşletmeler, uçan her sıcak hava balonu için, kubbe kapasitesine göre, biri ekip şefi olmak üzere, aşağıda belirtilen sayıda yer ekibi üyesi bulundurmak ve konuya ilişkin gerekliliklere işletme el kitabında yer vermek zorundadır:

- a) Kubbe kapasitesi 150.000 kübik fit (4.250 m<sup>3</sup>)'e kadar olan sıcak hava balonları için en az 2 (iki) personel,
- b) Kubbe kapasitesi 150.001 kübik fit - 340.000 kübik fit (4.251 m<sup>3</sup> - 9.620 m<sup>3</sup>) arasında olan sıcak hava balonları için en az 3 (üç) personel,
- c) Kubbe kapasitesi 340.001 kübik fit - 425.000 kübik fit (9.621 m<sup>3</sup> - 12.000 m<sup>3</sup>) arasında olan sıcak hava balonları için en az 4 (dört) personel,
- ç) Kubbe kapasitesi 425.001 kübik fit (12.001 m<sup>3</sup>) ve üzerinde olan sıcak hava balonları için en az 5 (beş) personel. "

**MADDE 7-** Aynı talimatın 21 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

" (1) Balon uçuş sahası olarak düzenlenmemiş bölgelerde balon uçuşu gerçekleştirmek isteyen gerçek veya tüzel kişiler, ilgili Valilik ve Belediyenin? güvenlik, kültür, tarih ve imar açısından ve bölgeye özel diğer hususlar bakımından uygun görüş yazıları ile birlikte balon uçuş sahası değerlendirme yapılması talebini ? SHGM.UOD.86283779.FR.10-Balon Uçuşları İçin Yeni Bölge İnceleme Talep Formu? ile Genel Müdürlüğe iletir. "

**MADDE 8-** Aynı talimatın BOP.BAS.205 maddesinin (a) alt maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

" a.Balonun tartım işlemi, balonun üreticisi tarafından ya da SHT-CAM'ye uygun bir şekilde yapılacaktır. "

**MADDE 9-** Aynı talimatın BOP.ADD.300 maddesinin (a) alt maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

" a.Uçuş ekibi oluşumu, asgari olarak AFM'de belirtildiği gibi veya balon için öngörülen operasyonel sınırlamalara uygun olacaktır. "

**MADDE 10-** Aynı talimatın BOP.BAS.030 maddesinin a alt maddesinin (a.5) alt maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

" a.5.Uçuş öncesi kontrolün, SHT-CAM kapsamında gerçekleştirilmesini temin edecek; "

**MADDE 11-** Aynı talimatın BOP.ADD.040 maddesinin c alt maddesinin (c.3) alt maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

" c.3.SHY-CAM kapsamında sürekli uçuşa elverişlilik. "

**MADDE 12-** Aynı talimatın BOP.ADD.300 maddesinin a alt maddesinin birinci alt maddesinin (a.1.a), (a.1.b), (a.1.c) alt maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Aynı maddenin (a.1.ç) alt maddesi

aşağıdaki şekilde eklenmiştir.

" a.1.a.Asgari 6 (altı) ay önce düzenlenmiş BPL Grup-D lisansına ve asgari toplam 550 saat uçuş tecrübesine sahip olması,

a.1.b.355.000 - 425.000 kübik fit arasındaki balonlarda asgari 100 (yüz) saat ticari uçuş tecrübesine sahip olması,

a.1.c.425.000 kübik fit üzerindeki balonlarda asgari 20 uçuşta gözlemci pilot olarak görev yapmış olması,

a.1.ç.Genel Müdürlük bünyesinde görevli kontrol pilotları veya Genel Müdürlükçe yetkilendirilen kontrol pilotları tarafından yolcusuz olarak 425.000 kübik fit üzerindeki balonda yapılacak 1 saatlik kontrol uçuşunda başarılı olması. "

**MADDE 13-** Bu Talimat yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

**MADDE 14-** Bu Talimat hükümlerini Sivil Havacılık Genel Müdürü yürütür.