



T.C.  
ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI  
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

Sayı : 26005653-010.07/2873  
Konu : Sürekli Uçuşa Elverişlilik  
Faaliyetlerinin Denetimi

16/09/2014

TÜM SÜREKLİ UÇUŞA ELVERİŞLİLİK YÖNETİMİ KURULUŞLARINA

Bilindiği üzere, Sürekli Uçuşa Elverişlilik Yönetimi Kuruluşları, Sürekli Uçuşa Elverişlilik ve Bakım Sorumluluğu Talimatı (SHT-M) Tablo-47 IR M.A.712 (b) maddesi gereğince aşağıdaki hususları içeren bir Kalite Sistemi kurması gerekmektedir.

1. SHT-M'in yedinci bölümündeki faaliyetlerin onaylanmış prosedürler doğrultusunda yapılmakta olduğunun izlenmesi,
2. Anlaşmalı olarak gerçekleştirilen tüm bakım işlemlerinin anlaşma doğrultusunda yapılmakta olduğunun izlenmesi,
3. SHT-M gerekliliklerine uygunluğun sürekli olarak izlenmesi.

Ancak, Genel Müdürlüğümüzce gerçekleştirilen denetlemelerde, bazı kuruluşlar tarafından kurulan kalite sistemlerinin SHT-M' in tüm gerekliliklerinin sağlandığından ve anlaşmalı olarak hizmet alınan konuların anlaşma doğrultusunda yapıldığından emin olunması gerekliliklerini sağlamadığı tespit edilmiştir.

Bu kapsamda, işletmeniz kalite sisteminde hazırlanan kalite planlarının ve kontrol listelerinin kontrol edilerek, Engine Condition Monitoring (ECM) faaliyetleri de dahil olmak üzere anlaşmayla devredilmiş tüm sürekli uçuşa elverişlilik faaliyetlerinin anlaşma doğrultusunda yapıldığının, sürekli uçuşa elverişlilik faaliyetlerinin SHT-M Talimatının yedinci bölümü doğrultusunda yürütüldüğünün ve Sürekli Uçuşa Elverişlilik El Kitabı (SEK) prosedürlerine uygunluğun kontrolünün sağlandığından emin olunması gerekmektedir.

Bahse konu kontrol işleminin 30 Eylül 2014 tarihine kadar tamamlanarak [shy-m@shgm.gov.tr](mailto:shy-m@shgm.gov.tr) eposta adresi vasıtasıyla Genel Müdürlüğümüze bilgi verilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Özcan BAŞOĞLU  
Daire Başkanı

