

TİCARİ BALON İŞLETMELERİ TALİMATI'NDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TALİMAT

MADDE 1- 01.05.2021 tarihinde yayımlanan Ticari Balon İşletmeleri Talimatının 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının ı, j bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Aynı maddenin birinci fıkrasının c, ş, t, cc, çç, nn bendi aşağıdaki şekilde eklenmiştir. Aynı maddenin birinci fıkrasının ç, bb, ee bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

" c) Asıl Slot: İşletmelere sabah periyodunda birincil uçuş için tahsis edilmiş slot miktarını,

ı) Bİ: Borsa İstanbul Anonim Şirketini,

j) EASA: Avrupa Birliği Havacılık Emniyeti Ajansını,

ş) İşletme kapasitesi: Uçulabilir gün sayısı ile işletmeye tahsis edilmiş toplam asıl slot sayısının çarpılması ile oluşan değeri,

t) İşletme kapasite kullanım oranı: İşletmenin kendisine tahsis edilmiş toplam slot ile bir yılda gerçekleştirdiği uçuş sayısının işletme kapasitesine bölünmesi ile elde edilen oranı,

cc) Sektörel kapasite: Uçulabilir gün sayısı ile ilgili balon uçuş sahasındaki toplam asıl slot sayısının çarpılması ile oluşan değeri,

çç) Sektörel kapasite kullanım oranı: İlgili balon uçuş sahasında faaliyet gösteren balon işletmelerinin, kendilerine tahsis edilmiş toplam slot ile bir yılda gerçekleştirdiği uçuş sayısının sektörel kapasiteye bölünmesiyle elde edilen oranı,

nn) Uçulabilir gün: Meteoroloji değerlendirmesi sonucunda bir yılda uçuş yapılabilen gün sayısını, "

MADDE 2- Aynı talimatın 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının c bendi, ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

" c) Paydaşlar ile temsil ve ilzama yetkili yöneticilerinin 2920 sayılı Kanununun 18 inci maddesi ile belirlenen suçlardan kesin hüküm giymemiş olmaları, haklarında Mahkemece alınmış ve kesinleşmiş bir iflas veya konkordato kararı olmaması, gereklidir.

(2) Bİ'de işlem gören halka açık ticari balon işletmeciliği yapacak işletmelerin paylarının %51'inin nama yazılı olması şartı aranmaz. Ancak, Bİ'de işlem gören hisselerin dışında kalan nama yazılı payların çoğunluğunun Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan paydaşlarda olması ve işletmeyi temsil ve idare etmeye yetkili şahısların çoğunluğunun Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması zorunludur. "

MADDE 3- Aynı talimatın 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

" (2) Hisse devredilecek yeni pay sahibinden, kuruluş aşamasında hissedarlardan istenen tüm bilgi ve belgeler istenir. "

MADDE 4- Aynı talimatın 13 üncü maddesinin başlığı ile birinci, üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

" Paydaşlar, dolaylı paydaşlar, temsile yetkili yöneticiler

MADDE 13 - (1) İşletmenin gerçek ve tüzel kişi paydaşları ile tüzel kişilerde dolaylı paya sahip gerçek kişi paydaşların ve işletmenin tüzel kişiliğini temsil ve idare etmeye yetkili yöneticilerinin;

(3) Payları Bİ işlem gören işletmelerde, borsada işlem gören payların dışında kalan paydaşlar için de bu madde hükümleri geçerlidir. "

MADDE 5- Aynı talimatın 14 üncü maddesinin birinci, beşinci, yedinci, onikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Aynı maddenin altıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

" (1) Ticari balon işletmeciliği kapsamında; balon ile icra edilen ticari yolcu operasyonu yapacak işletmelerin Genel Müdürlük tarafından ruhsatlandırılması, ticari/ticari olmayan özel operasyon yapacak işletmelerin ise ilgili mevzuat kapsamında yetkilendirilmesi gereklidir. Balon ile icra edilen ticari yolcu operasyonu yapacak işletmelerin ruhsatlandırılmasında;

(5) İşletme ruhsatı talebinde bulunan işletmenin, işletme ruhsatı aldıktan sonra uçuşlarından elde edeceği gelirler dikkate alınmaksızın, en az 3 (üç) aylık balon kirası, yakıt, personel, bakım, sigorta, slot hizmetleri gibi sabit ve operasyonel işletme giderlerini karşılayabilecek mali güce sahip olduğu ve gerektiğinde sermaye artırımında bulunabileceğine ilişkin belgelerin Genel Müdürlüğe ön izin aşamasında sunulması gereklidir.

(7) İşletmenin vergi ve SGK borcu olmadığını gösterir belgelerin Genel Müdürlüğe sunulması gereklidir

(12) Balon ile icra edilen ticari yolcu operasyonları, yalnızca, Genel Müdürlük tarafından havacılık yayınlarında (Türkiye AIP'si, AIC, NOTAM vb.) balon uçuş sahası olarak yayımlanmış bölgelerde gerçekleştirilebilir. "

MADDE 6- Aynı talimatın 15 inci maddesinin birinci fıkrasının d bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

" d) İşletmelerde bu fıkranın (a) bendinde belirtilen ve sorumlu müdür ile uyumluluk izleme ve emniyet sistem yöneticisi dışında kalan yöneticilerden birisi birden fazla yönetici personel görevi üstlenebilir. Uyumluluk izleme ve emniyet sistem yöneticisi görevini üstlenen personel, uçuş işletmeden ve yer işletmeden sorumlu yönetici personel görevlerinden birini üstlenemez. Bununla birlikte, toplam personel sayısı 20 (yirmi)'nin altında olan işletmeler bu Talimatta belirtilen nitelikleri sağlayan uyumluluk izleme ve emniyet denetçilerini istihdam eden ve Genel Müdürlük tarafından bu Talimatın 34 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen yetkilendirilmiş kuruluşlardan denetim hizmeti satın alabilir. "

MADDE 7- Aynı talimatın 16 ncı maddesinin birinci alt bendi, üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

" 1) İşletmenin tüm operasyonlarının ve uçuşa elverişlilik aktivitelerinin Genel Müdürlük tarafından gerekli kılınan standartlarda sağlama ve işletme tarafından tanımlanan ilave şartları yerine getirmek üzere tek başına temsil/ilzam ve harcama yetkisine,

(3) İşletme tarafından, uçuş işletmeden, yer işletmeden, uyumluluk izleme ve emniyet sisteminden sorumlu yönetici personelin ulusal ve uluslararası sivil havacılık mevzuatı ile işletme el kitabının ilgili

kısımlarına hâkim olması sağlanmalıdır. Bu konu, gerekli görüldüğü durumlarda ilgili yönetici personel başvurusunun onay aşamasında Genel Müdürlük tarafından yapılan mülakat ve/veya yazılı sınav ile veya devamında yapılan denetimlerde değerlendirilir. Yapılan değerlendirme sonucunda yeterli görülmeyen sorumlu yönetici personelin, yönetici personel onay belgesi reddedilebilir veya iptal edilebilir. "

MADDE 8- Aynı talimatın 21 inci maddesinin birinci fıkrasının d bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

" d) İşletme hissedarları, temsile yetkili yöneticileri ve işletmede görev alacak sorumlu yönetici personelin sivil havacılık alanındaki tecrübelerinin uçuş emniyeti açısından değerlendirilmesi. "

MADDE 9- Aynı talimatın 27 nci maddesinin dokuzuncu fıkrası onuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Aynı maddenin dokuzuncu fıkrasının a, b, c bendi aşağıdaki şekilde eklenmiştir.

" (9) Genel Müdürlük tarafından bu kapsamda bir izin verilmediği veya düzenleme yapılmadığı takdirde;

a) İşletmenin, işletme ruhsatı verilmesini müteakip en geç 6 (altı) ay içerisinde uçuş faaliyetlerine başlaması gereklidir.

b) İşletme ruhsatı verilen işletmeler, bu Talimatta yer alan şartları taşımak koşuluyla uçuş faaliyetlerine 6 (altı) aydan daha fazla süre ile ara veremez.

c) Bahsi geçen durumlara ilişkin bilgilendirme işletmeler tarafından Genel Müdürlüğe gerekçeleri ile birlikte resmi yazı ile yapılır.

(10) Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel salgın olarak ilan edilen durumlar ile doğal afet ve Genel Müdürlük tarafından uygun görülebilecek diğer istisnai durumlar bu kapsamda değerlendirilmez. "

MADDE 10- Aynı talimatın 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası, ikinci fıkrasının a, b, c, ç bendi aşağıdaki şekilde eklenmiştir.

" (2) Uçuş ve yer ekiplerinin, bu Talimat kapsamında ön görülen, özel belgelendirme gerektiren eğitimler hariç olmak ve ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yer eğitimleri ve kontrolleri, işletmede görevli yer eğitmenleri tarafından verilebilir. Söz konusu yer eğitmenlerinin asgari aşağıdaki yetkinliklere sahip olması ve işletme için yetkilendirilmeleri gerekmektedir:

a) Sivil havacılık sektöründe asgari bir yıl tecrübeye sahip olması,

b) Eğiticinin eğitimi konusunda eğitim görmüş olması veya pedagojik formasyon eğitimi almış olması veya uçuş/tip öğretmeni sertifikası sahibi olması,

c) Vereceği konuda eğitime sahip olması ve vereceği eğitim kapsamına uygun insan faktörleri konusunda eğitim görmüş olması,

ç) Eğitim ve kontrol yapılacak konuda işletme el kitabında tanımlanan mesleki tecrübe ve niteliğe sahip olması. "

MADDE 11- Aynı talimatın 35 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Aynı maddenin birinci, dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

" (2) İşletmeler, Genel Müdürlük tarafından belirlenen mali tabloları, takip eden yılın Nisan ayı sonuna kadar Genel Müdürlüğe sunmak zorundadır. "

MADDE 12- Aynı talimatın 37 nci maddesinin birinci fıkrasının b bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

" b) Eğitim, antrenman ve özel izinle yapılacak uçuşlar ticari uçuşlara dâhil edilmez. "

MADDE 13- Aynı talimatın 38 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

" (2) Balon uçuş sahasında operasyon yapan tüm HSK'ların hava sahası kullanımına ilişkin Genel Müdürlükten veya SHM'den hizmet alması zorunludur. SHM'nin yetkilendirilmesine ilişkin usul ve esaslar Genel Müdürlük tarafından ayrıca düzenlenecektir. "

MADDE 14- Aynı talimatın 42 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Aynı maddenin birinci fıkrasının a, b bendi, ikinci, üçüncü, dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde eklenmiştir.

" (1) Slot değerlendirme yönteminde;

a) Uçulabilir gün sayısı ile işletme kullanım kapasiteleri dikkate alınır.

b) Uçuş süresi 30 dakikanın altında olan uçuşlar slot hesaplamasına dâhil edilmez.

(2) Yıllık slot kullanım analizi, günlük asıl slot kapasite kullanımını bazında değerlendirilir. Analiz sonucunda işletme kapasite kullanım oranı %50'nin altında ve işletme kapasite kullanım oranının, sektörel kapasite kullanım oranının %40'ından düşük olması durumunda, işletmenin asıl slotu 1 azaltılır ve havuza düşer.

(3) Yıl içerisinde tahsis edilen slot sayısında değişiklik yapılan işletmelerin slot kullanım analizlerinde dikkate alınacak kapasite kullanımını her bir dönem için ayrı ayrı hesaplanır.

(4) Bu Talimatın 43 üncü maddesinin ikinci fıkrası gereği ihale yöntemi ile 2 yıl süreyle slot tahsis edilen işletmeler, 43 üncü maddenin dördüncü fıkrası kapsamında ihale yapılmaksızın slot veya slotlar tahsis edilene kadar atıl slot hesaplamasına dahil edilmez. "

MADDE 15- Aynı talimatın 43 üncü maddesinin birinci, beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

" (1) Bakanlık tarafından her bir balon uçuş sahası için slot tahsisine yönelik yıllık taban fiyat belirlenir ve Genel Müdürlük hizmet tarifesinde yayımlanır.

(5) İşletmeler, ilgili balon uçuş sahasına ilişkin AIC'de belirtilen kısıtlamaları da dikkate alarak, kullanımına tahsis edilen slot kadar filusunda uçuşa elverişli balon bulundurmamak ve balon-slot eşleştirmesi yapmak zorundadır. Birden fazla balon uçuş sahasında faaliyet gösteren işletmeler, her bir uçuş sahası için balon-slot eşleştirmesi yapar ve değişiklikler de dâhil olmak üzere Genel Müdürlüğe bildirir. Balon-slot eşleştirmesi işletme şartlarında belirtilir ve gerekli değişiklikler yapıldıktan sonra uygulamaya geçilebilir. "

MADDE 16- Aynı talimatın 44 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

" (2) Eğitim ile antrenman uçuşlarında kullanılan balonlar, slot sınırlaması içerisinde değerlendirilmez.

"

MADDE 17- Aynı talimatın 45/A 45/A maddesinin 45/A maddesi 45/A maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde eklenmiştir.

" Balon slot haklarının dondurulması

MADDE 45/A - (1) Deprem, yangın, doğal afet, salgın, savaş gibi olağanüstü durumlarda veya tüm işletmelerin benzer oranda olumsuz yönde etkilendiği münferit olaylarda, Genel Müdürlüğün nihai değerlendirmesi neticesinde ya da hukuki açıdan bu yönde bir karar alındığının belgelenmesi durumunda, bu Talimatın 13 üncü maddesi kapsamındaki işletmelerin slot hakları dondurulabilir. Bu Talimatın 18 inci maddesi kapsamında teşkil edilen inceleme komisyonu tarafından alınan karar ilgili tüm işletmelere duyurulur. "

MADDE 18- Aynı talimatın geçici 2 nci maddesinin birinci, beşinci, altıncı, yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Aynı maddenin sekizinci, dokuzuncu, onuncu fıkrası aşağıdaki şekilde eklenmiştir.

" (1) Bu Talimatın yayımı tarihinden önce ruhsat almış olan işletmeler, bu Talimatın yayımı tarihinden itibaren; mevcut durumlarını en geç 31/12/2022 tarihine kadar bu Talimata uygun hale getirmek zorundadır.

(5) Bu Talimatın yayımlandığı tarihten önce kullanıma tahsis edilmiş slotlar ile ilgili olarak, 01/01/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, ihale yapılmaksızın, işletmeler tarafından kullanımına tahsis edilen toplam slot sayısına göre, ilgili balon uçuş sahasına yönelik belirlenen taban fiyat üzerinden ödeme işlemi yapılır.

(6) Bu Talimatın yayımlandığı tarih itibari ile balon uçuş sahası olarak yayımlanmış ancak slot kapasitesi belirlenmemiş bölgelerde başvurusu olan veya ön izin almış işletmelere ruhsatlandırılmalarını müteakip, ruhsat sahibi olan işletmelere doğrudan, bu Talimatın 43 üncü maddesine istisna teşkil etmek üzere, ihale yapılmaksızın, 01/01/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, ilgili balon uçuş sahasına yönelik belirlenen taban fiyat üzerinden azami 2'şer adet slot tahsis edilir.

(7) Bu Talimatın 43 üncü maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında ihale yapılmaksızın dağıtılacak olan slotlar ile ilgili olarak, 01/01/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, işletmeler tarafından kullanımına tahsis edilen toplam slot sayısına göre, ilgili balon uçuş sahasına yönelik belirlenen taban fiyat üzerinden ödeme işlemi yapılır.

(8) Balon uçuş sahası olarak yayımlanmış ancak bu Talimatın 43 üncü maddesinin ikinci fıkrası kapsamında henüz slotları ihale yöntemi ile tahsis edilmemiş bölgelerdeki slotlar, ihale yapılana kadar, ilgili bölge için hizmet tarifesindeki taban fiyat dikkate alınarak belirlenecek fiyattan talep eden işletmelere geçici süre ile tahsis edilebilir.

(9) Bu Talimatın 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin birinci alt bendinde yer alan gereklilik, 30/06/2023 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.

(10) Bu Talimatın Ek-4'ünde yer alan Tehlikeli Maddeler-Kategori 10 Eğitimi'nin, en geç 31/12/2022 tarihine kadar, Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü veya Genel Müdürlük veya ilgili sivil havacılık otoritesi tarafından bu eğitimi vermek üzere yetkilendirilmiş veya yetkilendirilecek eğitim kuruluşlarından temin edilerek tamamlanması gereklidir. "

MADDE 19- Aynı talimatın 49 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde eklenmiştir.

" (2) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen mevzuata yapılan atıflar, bu Talimata yapılmış sayılacaktır. "

MADDE 20- Aynı talimatın A alt maddesinin (A.5), (A.6), (A.9), (A.11), (A.13), (A.*) alt maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Aynı maddenin (A.10), (A.15) alt maddesi aşağıdaki şekilde eklenmiştir. Aynı maddenin (A.2), (A.4) alt maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

" A.5.Tasarlanan sermaye ve sahipleri (Bİ'de veya uluslararası borsalarda işlem gören payların dışında kalan mevcut paydaşlar ile paydaşlar arasında tüzel kişilik bulunması durumunda tüzel kişiliğin paydaşları dahil), T.C. Kimlik Numaraları, öz geçmişleri,

A.6.İşletme pay sahiplerinin bu Talimatın 13 üncü maddesine aykırı durumlarının olmadığına dair Taahhütname*,

A.9.Yönetim Kurulu Başkanı/Müdürler Kurulu Başkanı ve üyelerinin Talimatın 13 üncü maddesine aykırı durumlarının olmadığına dair Taahhütname*,

A.10.İşletmeyi temsil ve ilzam yetkisi bulunan şahısların isim listesi, T.C. Kimlik Numaraları ve imza sirküleri ile bu Talimatın 13 üncü maddesine aykırı durumlarının olmadığına dair Taahhütname*,

A.11.İşletmenin SGK ve vergi borcu olmadığına dair Taahhütname*,

A.13.İşletme ruhsatı aldıktan sonra uçuşlarından elde edeceği gelirler dikkate alınmaksızın, en az 3 (üç) aylık balon kirası, yakıt, personel, bakım, sigorta, slot hizmetleri gibi sabit ve operasyonel işletme giderlerini karşılayabilecek mali güce sahip olduğu ve gerektiğinde sermaye artırımında bulunabileceğine ilişkin Taahhütname*,

A.15.Balonla ticari yolcu operasyonlarının, yalnızca, Genel Müdürlük tarafından havacılık yayımlarında (Türkiye AIP'si, AIC, NOTAM vb.) balon uçuş sahası olarak yayımlanmış bölgelerde, ihale yöntemine ilişkin uygulamalar saklı kalmak kaydıyla, kendisine slot tahsis edilmesi durumunda, gerçekleştirilebileceğine dair Taahhütname* (Balon uçuş sahası olarak yayımlanmış bölgelerden slot uygulamaları var ise bu bölgelerde sadece Genel Müdürlükten slot tahsis edilmesi durumunda uçuşlar icra edilebilecektir.),

A.*.

- Taahhütname formlarında, taahhütte bulunan kişi ile birlikte işletme Sorumlu Müdürünün de ıslak imzası bulunması gereklidir.
- Taahhüde aykırı durumların tespiti halinde, gerekliliğin sağlanması talep edilir veya başvuru iade edilir veya verilen ön izin/asıl ruhsat Genel Müdürlük tarafından iptal edilir.

"

MADDE 21- Aynı talimatın B alt maddesinin (B.1), (B.5), (B.*) alt maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Aynı maddenin (B.2), (B.2), (B.3), (B.3), (B.4), (B.4), (B.6) alt maddesi aşağıdaki şekilde eklenmiştir.

" B.SORUMLU YÖNETİCİ PERSONELE İLİŞKİN BİLGİLER

B.1.Sorumlu Müdür;

B.2.Uyumluluk İzleme ve Emniyet Sistem Yöneticisi;

B.3.Uçuş İşletmeden Sorumlu Yönetici Personel;

B.4.Yer İşletmeden Sorumlu Yönetici Personel;

B.5.Sorumlu Müdür, Uyumluluk İzleme ve Emniyet Sistem Yöneticisi, Uçuş İşletmeden Sorumlu Yönetici Personel, Yer İşletmeden Sorumlu Yönetici Personelin bu Talimatın 13 üncü maddesine aykırı durumlarının olmadığına dair Taahhütname*,

B.6.Bu Talimatın Ek-4'ünde yer alan eğitimlerden eksik olanlarının ne zaman alınacağına planlanması ve asıl ruhsat aşamasından önce tamamlanacağına dair Taahhütname*,

B.*.

- Taahhütname formlarında, taahhütte bulunan kişi ile birlikte işletme Sorumlu Müdürünün de ıslak imzası bulunması gereklidir.
- Taahhüde aykırı durumların tespiti halinde, gerekliliğin sağlanması talep edilir veya başvuru iade edilir veya verilen ön izin/asıl ruhsat Genel Müdürlük tarafından iptal edilir.

"

MADDE 22- Aynı talimatın B alt maddesinin birinci alt maddesinin a alt maddesinin aşağıdaki şekilde eklenmiştir.

" B.1.a.İşletmenin operasyon ve bakım faaliyetlerini finanse edebilecek seviyede tek başına para harcama yetkisi veya bu yetkinin asıl ruhsat aşamasında verileceğine dair Taahhütname*, "

MADDE 23- Aynı talimatın B alt maddesinin birinci alt maddesinin b alt maddesinin aşağıdaki şekilde eklenmiştir.

" B.1.b.Asgari 3 (üç) yıl çalışma tecrübesi, "

MADDE 24- Aynı talimatın B alt maddesinin birinci alt maddesinin c alt maddesinin aşağıdaki şekilde eklenmiştir.

" B.1.c.Bu Talimatın Ek-4'ünde belirtilen eğitimlere ilişkin bilgi ve belgeler, "

MADDE 25- Aynı talimatın B alt maddesinin birinci alt maddesinin ç alt maddesinin aşağıdaki şekilde eklenmiştir.

" B.1.ç.Öz geçmiş, "

MADDE 26- Aynı talimatın B alt maddesinin ikinci alt maddesinin a alt maddesinin aşağıdaki şekilde eklenmiştir.

" B.2.a.Yükseköğretim kurumlarının en az ön lisans düzeyinde eğitim veren bölümlerinden veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yabancı yükseköğretim kurumlarından mezun olduğuna dair belge, "

MADDE 27- Aynı talimatın B alt maddesinin ikinci alt maddesinin b alt maddesinin aşağıdaki şekilde eklenmiştir.

" B.2.b.Kalite alanında asgari 2 (iki) yıl çalışma tecrübesi, "

MADDE 28- Aynı talimatın B alt maddesinin ikinci alt maddesinin c alt maddesinin aşağıdaki şekilde eklenmiştir.

" B.2.c.Bu Talimatın Ek-4'ünde belirtilen eğitimlere ilişkin bilgi ve belgeler, "

MADDE 29- Aynı talimatın B alt maddesinin ikinci alt maddesinin ç alt maddesinin aşağıdaki şekilde eklenmiştir.

" B.2.ç.Öz geçmiş, "

MADDE 30- Aynı talimatın B alt maddesinin üçüncü alt maddesinin a alt maddesinin aşağıdaki şekilde eklenmiştir.

" B.3.a.Yükseköğretim kurumlarının asgari ön lisans düzeyinde eğitim veren bölümlerinden veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yabancı Yükseköğretim kurumlarından mezun olduğuna dair belge, "

MADDE 31- Aynı talimatın B alt maddesinin üçüncü alt maddesinin b alt maddesinin aşağıdaki şekilde eklenmiştir.

" B.3.b.Asgari 3 (üç) yıl ticari balon pilotluğu tecrübesi, "

MADDE 32- Aynı talimatın B alt maddesinin üçüncü alt maddesinin c alt maddesinin aşağıdaki şekilde eklenmiştir.

" B.3.c.Asgari 500 saat toplam uçuş saati, "

MADDE 33- Aynı talimatın B alt maddesinin üçüncü alt maddesinin ç alt maddesinin aşağıdaki şekilde eklenmiştir.

" B.3.ç.SHT-FCL'ye göre düzenlenmiş asgari C kategorisinde geçerli ticari balon pilotu lisansı, "

MADDE 34- Aynı talimatın B alt maddesinin üçüncü alt maddesinin d alt maddesinin aşağıdaki şekilde eklenmiştir.

" B.3.d.Bu Talimatın Ek-4'ünde belirtilen eğitime ilişkin bilgi ve belgeler, "

MADDE 35- Aynı talimatın B alt maddesinin üçüncü alt maddesinin e alt maddesinin aşağıdaki şekilde eklenmiştir.

" B.3.e.Öz geçmiş, "

MADDE 36- Aynı talimatın B alt maddesinin dördüncü alt maddesinin a alt maddesinin aşağıdaki şekilde eklenmiştir.

" B.4.a.Asgari lise mezunu olduğuna dair belge, "

MADDE 37- Aynı talimatın B alt maddesinin dördüncü alt maddesinin b alt maddesinin aşağıdaki şekilde eklenmiştir.

" B.4.b.Balon işletmesinde asgari 2 (iki) yıl çalışma tecrübe, "

MADDE 38- Aynı talimatın B alt maddesinin dördüncü alt maddesinin c alt maddesinin aşağıdaki şekilde eklenmiştir.

" B.4.c.Bu Talimatın Ek-4'ünde belirtilen eğitime ilişkin bilgi ve belgeler, "

MADDE 39- Aynı talimatın B alt maddesinin dördüncü alt maddesinin ç alt maddesinin aşağıdaki şekilde eklenmiştir.

" B.4.ç.Öz geçmiş, "

MADDE 40- Aynı talimatın C alt maddesinin (C.*) alt maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Aynı maddenin (C.5), (C.8), (C.9) alt maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

" C.*.

- Taahhütname formlarında, taahhütte bulunan kişi ile birlikte işletme Sorumlu Müdürünün de ıslak imzası bulunması gereklidir.
- Taahhüde aykırı durumların tespiti halinde, gerekliliğin sağlanması talep edilir veya başvuru iade edilir veya verilen ön izin/asıl ruhsat Genel Müdürlük tarafından iptal edilir.

"

MADDE 41- Aynı talimatın A alt maddesinin (A.6) alt maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Aynı maddenin (A.3) alt maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

" A.6.Yönetim/Müdürler Kurulunda değişiklik oldu ise; "

MADDE 42- Aynı talimatın A alt maddesinin beşinci alt maddesinin (A.5.a) alt maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

" A.5.a.Pay sahiplerinin isimleri, T.C. Kimlik Numaraları ve paylar (Güncel tarihli hazirun cetveli ve/veya pay defteri), "

MADDE 43- Aynı talimatın A alt maddesinin beşinci alt maddesinin b alt maddesinin (A.5.b.iv) alt maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 44- Aynı talimatın A alt maddesinin altıncı alt maddesinin a alt maddesinin

" A.6.a.Yönetim/Müdürler Kurulu isimleri, T.C. Kimlik Numaraları ve imza sirküleri, "

MADDE 45- Aynı talimatın A alt maddesinin altıncı alt maddesinin b alt maddesinin (A.6.b.iii) alt maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 46- Aynı talimatın B alt maddesinin (B.5) alt maddesi aşağıdaki şekilde eklenmiştir. Aynı maddenin (B.1), (B.1), (B.2), (B.2), (B.3), (B.3), (B.4) alt maddesi (B.4) alt maddesinin yürürlükten kaldırılmıştır.

" B.SORUMLU YÖNETİCİ PERSONELE İLİŞKİN BİLGİLER

B.5.İşletme teşkilat yapısının son hali ile işletmede görev alan sorumlu yönetici personelde değişiklik ve eksik eğitim varsa bunlara ait bilgiler, "

MADDE 47- Aynı talimatın B alt maddesinin birinci alt maddesinin a alt maddesinin , b alt maddesi , c alt maddesi , ç alt maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 48- Aynı talimatın B alt maddesinin ikinci alt maddesinin a alt maddesinin , b alt maddesi , c alt maddesi , ç alt maddesi , d alt maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 49- Aynı talimatın B alt maddesinin üçüncü alt maddesinin a alt maddesinin , b alt maddesi , c alt maddesi , ç alt maddesi , d alt maddesi , e alt maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 50- Aynı talimatın B alt maddesinin dördüncü alt maddesinin a alt maddesinin , b alt maddesi , c alt maddesi , ç alt maddesi , d alt maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 51- Aynı talimatın C alt maddesinin (C.5), (C.6), (C.9), (C.*) alt maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Aynı maddenin (C.1), (C.3), (C.10) alt maddesi aşağıdaki şekilde eklenmiştir.

" C.1.Balonların temin durumunda değişiklik varsa son durumu,

C.3.Balonların tescil ve uçuşa elverişlilik durumu,

C.5.Temin edilen balon pilotlarının isimleri, öz geçmişleri, eğitim belgeleri, lisans ve sağlık sertifikası fotokopisi, hizmet sözleşmeleri, SGK bildirimleri, bu Talimatın 13 üncü maddesine ilişkin Taahhütname*,

C.6.Temin edilen balon yer ekibinin isimleri, öz geçmişleri, eğitim belgeleri, hizmet sözleşmeleri, SGK bildirimleri, bu Talimatın 13 üncü maddesine ilişkin Taahhütname*,

C.9.Bu Talimatın Ek-3'ünde içeriği yer alan işletme el kitabı onay başvurusu,

C.10.İşletmenin uyumluluk izleme ve emniyet sistem birimi tarafından işletmenin tüm birimlerine yapılan denetim raporu,

C.*.

- Taahhütname formlarında, taahhütte bulunan kişi ile birlikte işletme Sorumlu Müdürünün de ıslak imzası bulunması gereklidir.
- Taahhüde aykırı durumların tespiti halinde, gerekliliğin sağlanması talep edilir veya başvuru iade edilir veya verilen ön izin/asıl ruhsat Genel Müdürlük tarafından iptal edilir.

"

MADDE 52- Aynı talimatın C alt maddesinin (C.5) alt maddesi aşağıdaki şekilde eklenmiştir.

" C.5.İnsan faktörleri, "

MADDE 53- Aynı talimatın E alt maddesinin (E.1) alt maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

" E.1.Asgari 24 saatlik Sıcak Hava Balonu Eğitimi, "

MADDE 54- Bu Talimat yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 55- Bu Talimat hükümlerini Sivil Havacılık Genel Müdürü yürütür.